

AE-1000 Firmware Update Instructions
Accretech SBS, Inc. 6/30/20




AE-1000固件更新说明

计算机需求：

Windows

网络框架2.0（从微软下载和安装）

USB端口

- 1) 在电脑上使用AE-1000安装引导程序Setup.exe。
- 2) 使文件，“AE-1000 y.yy.hex”进入计算机。（y.yy 表示固件修订版本）。
- 3) 在电脑上运行AE-1000 Bootloader引导程序
- 4) 在AE-1000上，同时按  取消和  模式按钮。这时将电源供给于该设备。USB图标  应该会显示。
- 5) 将电脑和AE-1000用USB插头电缆相连。引导装载程序，应显示“Device attached”-“设备连接”。
- 6) 单击“Open Hex File”-“打开Hex文件”按钮，搜索并选择AE-1000 *。Hex 文件加载。
- 7) 单击“Program/Verify”-“程序/验证”按钮，程序导入AE-1000。AE-1000和 个人电脑应该都显示活动，直到导入过程完成。
- 8) 单击“Reset Device”-“复位设备”按钮，或者AE-1000的电源线插头移开并重新插上即可。
- 9) 关闭 Bootloader 引导程序。